

Inngangen til Hartvassnuten – sett fra området mot riksvegen



## Søppelbod, Garasjeanlegg & Parkeringsplass



1. Dagnes garasjeanlegg – svært skjemmende og liten funksjon



2. Innkjøring fra riksveg. Rotete og stygt



3. Søppelbod. Mangler lys, asfalt, arrondering, torvtak, kapasitet?



4. Parkeringsplass ved riksvegen.


Inngangsporten til Hartevasnuten, turløype Hartevasnuten og dagparkering til markens



## Slitasje på asfalt / dårlig asfalt



Kartutsnitt viser den delen av vegen som er av dårligst kvalitet i dag. Dette vegstrekket vil over tid trenge årlig vedlikehold om det ikke tas skikkelig.



1. Traseen krever en del snø. Ønske om prepping med snøskuter med sporlegger ved lite snø, og preppemaskin når det er tilstrekkelig snø.
2. Ønske om prepping med snøskuter med sporlegger hele vinteren (mulig sommerløype)

